



江苏长三角环境科学技术研究院

白云路西侧、求实路南侧(HX021302-09)地块 土壤污染状况调查报告 (备案稿)

委托单位：常州市晋陵投资集团有限公司

承担单位：江苏长三角环境科学技术研究院有限公司

编制时间：2021年12月

项目名称：白云路西侧、求实路南侧(HX021302-09)地块土壤污染状况调查报告

委托单位：常州市晋陵投资集团有限公司

编制单位：江苏长三角环境科学技术研究院有限公司

检测单位：江苏省优联检测技术服务有限公司

项目组成员

类别	姓名	职责	职称	签名
地块调查人员	姚新	负责人	助理工程师	姚新
	姚新	现场调查	助理工程师	姚新
报告编制人员	姚新	报告编制	助理工程师	姚新

报告校审

姓名	职称	职责	签名
陈浩	工程师	初审	陈浩
李小平	教授	审定	李小平

法定代表人签发

姓名：朱科成	签章：
--------	-----



江苏长三角环境科学技术研究院有限公司

地址：常州市武进区经济开发区菱香路 22 号 邮编：213000

电话：0519-88198836

传真：0519-88198830

摘要

白云路西侧、求实路南侧(HX021302-09)地块位于江苏省常州市钟楼区五星街道，南侧为星园路，东侧为白云路（该地块在获得详细规划前又被称作“常州大学白云校区及周边地块改造一级开发项目4号地块”）。现地块内原常州大学校区学生公寓和餐厅等建筑物已完全被拆除，现场建筑垃圾已清运，地块被防尘网覆盖，处于空地状态。该地块占地面积约18263平方米，未来规划为二类居住用地。2021年11月，常州市晋陵投资集团有限公司委托我司开展对白云路地块的土壤与地下水环境状况的初步调查。其目的是了解该区域场地环境污染状况，保障地块安全利用，同时在该地块土地后续利用过程中为土壤及地下水环境监管提供基础数据。

本次土壤污染状况调查第一阶段工作于2021年11月8日开展，工作内容包括文件资料收集、现场踏勘、人员访谈等；第二阶段调查现场初步采样工作于2021年11月15日开展。

本次调查采用专业判断布点法，在地块内共布设9个土壤采样点及3个地下水井。本次主要采集送检表层、地下水位线附近及含水层土壤样品。共送检土壤样品数量19个（包括2个现场平行样），地下水样品数量4个（包括1个现场平行样）。

土壤样品检测因子为：pH、重金属（7项）、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃（C₁₀~C₄₀），完全包括《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1中45项必测项及地块特征污染物。地下水检测因子与土壤保持一致。

土壤调查结果：本次调查地块内采样点位的土壤中pH值无异常，重金属、VOC、SVOC、石油烃（C₁₀~C₄₀）的检出浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第一类用地筛选值。

地下水调查结果：本次调查地块内采样点位的地下水中 pH 无异常，VOC、SVOC、重金属检出浓度低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值要求；石油烃（C₁₀~C₄₀）整体检出浓度低于《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》中第一类用地筛选值。

本地块土壤样品各因子检出浓度低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值，不属于污染地块，满足“白云路西侧、求实路南侧(HX021302-09)地块未来规划为二类居住用地”的要求。

目录

1 总论.....	1
1.1 项目背景	1
1.2 调查目的	1
1.3 调查范围	2
1.4 调查原则	3
1.5 调查程序及工作内容	3
1.6 调查内容	6
1.7 调查依据	9
2 区域概况.....	11
2.1 区域位置	11
2.2 地形地貌	11
2.3 气候条件	11
2.4 水文地质	12
3 项目概况.....	14
3.1 地块概况	14
3.2 地块周边现状与历史	19
3.3 地块污染识别	23
3.4 地块未来规划	26
3.5 小结.....	28
4 第二阶段调查	29
4.1 地质勘察	29

4.2 现场调查工作方案	32
4.3 现场采样情况	38
4.4 实验室分析检测	50
4.5 质量控制与质量保证	55
4.6 人员健康和安全防护计划	61
5 第二阶段调查结果与评价	62
5.1 水文地质条件分析	62
5.2 土壤调查结果分析	63
5.3 地下水调查结果分析	66
5.4 质控分析	70
6 不确定性分析	76
7 结论与建议	77
7.1 结论	77
7.2 建议	78
附件	79